




[マツダ] オイル劣化の集積値クリア (例 : CX-5 KE2FW)


概要

「オイル劣化の集積値クリア」はエンジンオイルを交換した時に実施します。

操作

<p>1.</p>	<p>『メーカー選択』画面から 〔国産乗用車〕 - 〔マツダ〕 を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>2.</p>	<p>『マツダメインメニュー』画面で、 〔作業サポート〕 を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>3.</p>	<p>車両搭載システムの確認が始まります。</p>	
<p>4.</p>	<p>『作業サポート』の画面が表示されましたら、 〔PCM (エンジン)〕 を選択して [ENTER] を 押します。</p>	

<p>5.</p>	<p>『エンジン作業サポート』の画面で、 〔PCM データリセット〕 を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>6.</p>	<p>『PCM データリセット』の画面で、 〔オイル劣化の集積値リセット〕 を選択して [ENTER] を押します。</p>	
<p>7.</p>	<p>確認画面が表示されますので、 [ENTER] を押します。</p>	
<p>8.</p>	<p>オイル劣化の集積値リセットが開始されます。</p>	
<p>9.</p>	<p>オイル劣化の集積値リセットが完了したら、 イグニッションスイッチを OFF にします。</p>	

<p>10.</p>	<p>20 秒間待ってからイグニションスイッチを ON にして下さい。</p>	
<p>11.</p>	<p>『PCM データリセット』の画面に戻ります。</p>	
<p><u>エラー</u></p> <p>正常に完了しない場合は、 右のエラー画面が表示されます。</p>		