

[詳細内容]

《マツダ》Ver6.31

◎追加対応車種 (故障コード読取・消去)

MX-30

型式 MX-30 DREJ3P (M ハイブリッド)

MX-30 DRH3P (EV)

表示される ECU 略語の解説は次の通りです。

DMCM (モータ) : Drive Motor Control Module

HP (ヒート ポンプ) : Heat Pump Control Module

SAS (エアバグ&シートベルト) : SAS Control Module

なお、ABS/DSC は、M ハイブリッド車および EV 車の故障コードの説明文の中では、「電子制御ブレーキ ユニット」と記しています。

◎「作業サポート」では、DREJ3P,DRH3P 共につきの機能が使用できます。

ABS/DSC : ABS/DSC センサ初期化

ALH/AFS/ALV : オートレベリグ センサ初期化、オートレベリグ アクチュエータ テスト

FSC : エーミング

FR : エーミング

◎「エーミング・モード」では、DREJ3P,DRH3P 共につきの機能が使用できます。

センシング カメラ エーミング, フロント カメラ エーミング

◎メンテナンス・モード 「IIS バッテリ交換」の画面構成、文章および表示内容を CX-30,MAZDA3,MX-30(DREJ3P)をサポートするように追加しました。

◎システムメニュー等に表示されるシステム名の表示を一部変更しました。

FSC (前方向カメラ) --> FSC (センシング カメラ)

ABS/DSC --> ABS/DSC (ブレーキ)

RCM --> RCM (エアバグ&シートベルト)

また、「エアバグ&シートベルト」の ECU 略記号をを CX-30,MAZDA3 では、「RCM」から「SAS」と表示するように変更しました。