

スズキ車のEPS(パワーステアリングコントロールシステム)の故障コード読取時の注意事項

- ・C1122 はイグニッション ON でエンジンが停止状態の場合表示されますが、エンジンを始動し正常が表示されれば異常ではありません。
- ・C1124 は車両をリフトアップした状態で走行し、ブレーキを踏んだ(急減速した)時に検出する場合があります。

DTC No.	DTC 名称	診断内容	ウォークアランプ° 点灯の有無
C1122	エンジン回転速度入力系統異常	エンジン回転速度が 220 rpm 未満を検出した	○
C1124	車速信号異常減速	20 km/h 以上で走行中、基準以上の減速度を検出し、かつ減速後の車速 5 km/h 未満が 5 秒間続いた	×